

**รายการซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบ
โรงเรียนที่ปังกรวิทยาพัฒน์(ทวีวัฒนา)ในพระราชูปถัมภ์ฯ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 1**

ด้วยโรงเรียนที่ปังกรวิทยาพัฒน์(ทวีวัฒนา)ในพระราชูปถัมภ์ฯ มีความประสงค์ดำเนินการปรับปรุง/ซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ และสิ่งก่อสร้างอื่น รายละเอียดดังต่อไปนี้

รายการรื้อถอน

1. งานหลังคา
ให้รื้อวัสดุหลังคา ออกทั้งหมด ของอาคารประกอบ 1 หลัง
2. งานชุดล้างสีผนัง
ให้ชุดล้างสีผนังเดิมด้านนอกของอาคารเรียน 2 หลัง และอาคารประกอบ 1 หลัง
3. ให้รื้อถอนดวงโคมไฟพร้อมสายไฟฟ้าที่ชำรุด ของอาคารประกอบที่ใช้เป็นห้องเรียน
4. งานประตู-หน้าต่างต่าง
 - ให้รื้อถอนประตูเหล็กม้วนพับแบบมีกล่องเก็บพร้อมวงกบ จำนวน 1 ห้องเรียน
 - ให้รื้อถอนประตูห้องน้ำที่ชำรุด ในอาคารเรียนจำนวน 1 ห้อง
5. งานสุขภัณฑ์
 - ให้รื้อถอนสุขภัณฑ์ห้องน้ำจำนวน 3 ชุด จากห้องน้ำในอาคารเรียน

รายการซ่อมแซมใหม่

1. งานหลังคา
มุงหลังคาด้วยแผ่นเหล็กรีดลอนเคลือบสี หนาไม่น้อยกว่า 0.5 มม. และปูแผ่นฉนวนกันความร้อนชนิด (PU) หนา 25 มม. อาคารเรียน 2 หลัง และอาคารประกอบ 1 หลัง
2. งานทาสี
ให้ทาสีอาคารเก่าทั้งหมด ด้วยสีน้ำอะครีลิคสำหรับอาคารเก่า ก่อนทาสีต้องชุดล้างทำความสะอาดผิวก่อนทำการทาสี
3. งานประตู-หน้าต่างต่าง
 - เปลี่ยนประตูห้องเรียนจากเป็นเหล็กพับม้วนเป็นประตูกระจก หนา 5 มม. แบบบานสวิงเปิด-

ปิดอลูมิเนียม

- เปลี่ยนประตูห้องน้ำเป็นแบบบานทึบไม้เนื้อแข็ง ขนาด 0.9*2.0 ม.
4. งานสุขภัณฑ์
 - เปลี่ยนโถส้วมแบบนั่งราบ พร้อมฝั้ววาล์ว พร้อมอุปกรณ์ครบชุด
 - เปลี่ยนโถปัสสาวะชายพร้อมฝั้ววาล์ว พร้อมอุปกรณ์ครบชุด
 5. งานปูกระเบื้อง
 - ปูกระเบื้องเคลือบขนาด 12*12 นิ้ว ในห้องเรียน

อนึ่ง ในการทำงานครั้งนี้ ผู้รับจ้างจะต้องใช้วัสดุที่ได้มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) และใช้ช่างที่มีฝีมือ ความชำนาญ และประสบการณ์โดยเฉพาะมาทำการปรับปรุง - ซ่อมแซม หากมีความเสียหายใด ๆ เกิดขึ้น ผู้รับจ้างจะต้องทำการปรับปรุง- ซ่อมแซมให้เรียบร้อยก่อนส่งมอบงาน